

令和2年度 南陽市管内の通学路安全対策

学校名	No	危険箇所地名	危険な状況	対策数	路線名	対策案	担当公所	対策実施状況
沖小	1	県道南陽川西線赤湯バイパス高架交差点	停止線がとても消えやすく、周囲の路面標示も消えかかっている。塗り直しと表示板の設置をお願いしたい。	1	県道南陽川西線	停止線・路面標示の塗り直し一実施済み 表示板の設置一検討する	南陽警察署	対策実施済
	2	沖郷小学校玄関前手押しボタン信号横断歩道	横断歩道が大分薄くなっているため、塗り直しが必要	1	県道南陽川西線	横断歩道の塗り直し 停止線の塗り直し	南陽警察署	対策実施済
	3	萩生田地区内市道(萩生田公民館付近)	幅が広く水量の多い用水路が道路沿いに流れており、転落防止策(蓋や柵)が必要。	1	市道萩生田関根線	転落防止策(蓋や柵の設置)一平成27年度要望あり、水路側通らないように通学指導を再度提案	南陽市	対策実施済
梨郷小	1	南陽市和田 県道247号梨郷宮内線 フラワー長井線踏切	和田地区内の県道247号線が東西に横切るフラワー長井線踏切。一時停止がほとんど消えている。車両への注意喚起を促し、児童が踏切事故に巻き込まれないよう道路標示の修復が必要。	1	県道梨郷宮内線	踏切前一時停止表示の塗り直し 基本踏切前に停止線は設置しない。山形県、南陽警察でも設置していない。	山形県	対策実施済
	2	南陽市梨郷 県道梨郷宮内線に合流するT字路	県道梨郷宮内線に合流するT字路で「止まれ」の標識が消えかかっている。東角の用水路も深く、転落の危険性があり、柵や危険を知らせる看板等の設置が必要。	2	県道梨郷宮内線 市道太田線	用水路の転落防止策(柵や看板の設置)一看板あり一時停止線、止まれの表示の塗り直し一市で停止線は設置していない。県道が優先である道路だと分かる状況なため新たに市で設置は難しい。	山形県 南陽市	対策実施済
	3	中巻、巻の主要道路	踏切手前の停止線や、「止まれ」の表示が両側とも消えている部分があり塗り直しが必要。また、国道113号線、フラワー長井線と平行に走る道路であるが、車のすれ違いが困難なほどの道幅で危険である。	2	市道酒町線	児童の危険回避のための道路の拡幅一市道酒町線脇には線路があり、拡幅には困難状況 停止線の塗り直し一実施済み	南陽市	対策実施済
	4	梨郷宮内線と県道梨郷停車場線の合流地点	交差点の横断歩道等の白線が、融雪用の水の影で茶色となっている。そのため運転手から目立ちにくく修復が必要。	1	県道梨郷宮内線	横断歩道の白線引き直し一引き直し実施。融雪用の水の影で茶色となっている状況の改善は対応不可。	南陽警察署	対策実施済
	5	梨郷小学校北のフラワー長井線踏切及び踏切より北の交差点	学校北側のフラワー長井線踏切付近。南側に柵はあるものの北側になく、危険防止のための柵に設置が必要。	1	市道竹原羽付線	柵の設置	南陽市	対策実施済
	6	梨郷小学校北のフラワー長井線踏切及び踏切より北の交差点	学校北側のフラワー長井線踏切を北進した2か所の交差点の「トマレ」の文字が小さく色も薄いため塗り直し等が必要。	1	市道竹原羽付線	トマレの表示の塗り直し一市で設置したものでなく、交通量も限られている路線であるため安全に走行していただきたい。	南陽市	対策実施済
赤湯小	1	柵塚 山形清分駐車場から北西の道路	道幅の狭い道路だが、道路脇の用水路が幅が広く危険	1	市道桜木町3号線	危険防止のための対策(蓋等の設置)一今後の整備計画に取り入れたい	南陽市	一部対策実施済
中川小	1	中川小学校プール西側道路	横断歩道の白線がほとんど見えない状況で、停止線も薄く消えかかっている危険	1	市道北山線	横断歩道の白線の塗り直し	南陽市	対策実施済
	2	特養こふし荘の東側道路	横断歩道の白線がほとんど見えない状況で、停止線も薄く消えかかっている危険	1	市道北山線	横断歩道白線及び停止線の塗り直し	南陽市	対策実施済
	3	南陽市ライフル射撃場東川道路	横断歩道の白線がほとんど見えない状況で、停止線も薄く消えかかっている危険	1	市道北山線	横断歩道白線及び停止線の塗り直し	南陽市	対策実施済
荻小	1	南陽市荻宮ノ下の市道(荻小学校北東)	宮ノ下地区の市道(特に市道に出るところ)の外側線が消えかかっている。色を変える等の対策も必要	1	市道荻中央線	市道の外側線の引き直し。児童の安全確保のため、路側帯の色変更。一今後の整備計画に取り入れたい。	南陽市	対策実施済
	2	南陽市東向の県道(荻小学校北東)	法面の草木が生い茂り、下校時の児童の妨げになる	1	市道荻中央線	法面の草刈り一道路に支障が出てくれば対応する	山形県	対策実施済
	3	南陽市東向の市道(荻郵便局前から吉野児童館前から市道へ)	歩道柵の外側の草木が歩道まで伸び、通行の妨げになる	1	県道山形南陽線	登下校の妨げとなる箇所の歩道柵外側の草刈り一支障となれば実施する。	山形県	対策実施済
宮内小	1	黄金町市道側溝 宮内児童遊園付近	道路脇の側溝の水深は約40cm。蓋で覆われている所とそうでない所が混在する。実際登校中に前をよく見ずに歩いていた児童が転落したことがあった。落下防止のための蓋の設置が必要。	1	市道宮内中学校池黒線	落下防止策(蓋等の設置)一今年度から工事発注予定	南陽市	一部対策実施済
	2	宮内中学校前県道交差点	交差点の南西角に道路照明灯はあるが、北側の横断歩道を児童・生徒が渡る際、暗くて周囲から見えにくいための危険。	1	県道山形南陽線	道路照明灯や反射鏡などの設置。一山形県では実施するには不可 南陽警察署で対策を検討する。	南陽警察署	
漆山小	1	南陽市池黒(4組) 池黒公会堂付近十字路	「止まれ」の文字が消えかかっている。塗り直しが必要。	1	市道別所田中線	止まれの文字と停止線の塗り直し一設置検討	南陽警察署	対策実施済
	2	南陽市漆山 4組 宮佐呉服店付近	「横断者注意」の文字が消えかかっている。塗り直しが必要。	1	市道別所田中線	横断者注意の文字の塗り直し一設置検討	南陽市	対策実施済
	3	南陽市池黒 ハイテックプランニングセンター付近T字路	一時停止の標識がなく、停止線もほとんど見えなくなっている。標識の設置と塗り直しが必要。	1	市道宮内池黒線	一時停止の標識の設置と停止線の塗り直し一横断指導線設置を検討	南陽市	対策実施済
	4	南陽市漆山 9組 すずや付近	信号が近くにあり、朝の通行量が特に多い。歩道の白線が全く見えぬ危険。	1	市道漆山線	歩道する側の白線の塗り直し一今後の整備計画に取り入れたい。	南陽市	対策実施済
	5	南陽市漆山14組 いさごや商店付近十字路	朝は特に交通量が多く、スピードを出して走行する車も見られる。横断歩道の前の「止まれ」の文字がないため危険。	1	県道米沢南陽白鷹線	止まれの文字の塗装一設置検討	南陽警察署	対策実施済
	6	南陽市漆山1668-1(16組) 付近	道路のアスファルト面と道路端の側溝のコンクリート面との段差が大きく、歩行の際危険。	1	市道漆山小中学校線	アスファルト面との段差解消。一今後の整備計画に取り入れたい。	南陽市	対策実施済
	7	南陽市漆山1611番地付近(16組)	深い側溝に蓋がなく危険。	1	県道梨郷宮内線	側溝への蓋設置等。一対応検討	山形県	
合計	25							山形県7 南陽市15 警察4