

平成24年度南陽市管内の通学路安全対策実施状況

学校名	No	危険箇所地名	点検月日	危険な状況	対策数	路線名	対策案	担当公所	対策実施状況	
沖郷小	7	南陽市沖田	5月16日	転落防止柵がないため危険	8	(一)南陽川西線	転落防止柵(済み)	山形県	H24実施済み	
	8	南陽市高梨	"	側溝に蓋が無く危険	9	(一)南陽川西線	側溝蓋掛け(H24側溝整備予定)	山形県	H24実施済み	
	9	南陽市郡山	"	交差点内の児童の横断が危険	10	(一)南陽川西線	ドットライン、路面標示、車線のカラー化	山形県	H25実施済み	
	10	南陽市法師柳	"	緩やかなカーブで見通しが悪く、通行車両の速度が速いため危険	11	(主)米沢南陽白鷹線	ドットライン、路面標示	山形県	H25実施済み	
	11	南陽市中落合 信号十字路口	"	交通量が多く、通行車両の速度も速い	12	(一)梨郷赤湯停車場線	ドットライン、路面標示、車線のカラー化	山形県	H25実施済み	
		南陽市中落合 信号十字路口	"	交差点で、歩行者用信号が無いため、	13	(一)梨郷赤湯停車場線	歩行者用信号の設置	南陽警察署	H25実施済み	
	12	南陽市中ノ目	"	道路が狭く、歩道がないため、車両とすれ違う際危険	14	(一)赤湯停車場大橋線	路肩カラー化、ドットライン、路面標示	山形県	H25実施済み	
	13	南陽市沖田	"	市道から県道に出る場所に停止線がないため、歩道の手前で一時停止されないため、危険である	15	市道高梨中ノ目線	路面表示	南陽市	H25実施済み	
	14	南陽市萩生田 こぼと保育園付近	"	交通量が多く、通行車両の速度も速いため危険	16	市道旭町高梨線	ドットライン、路面標示	南陽市	H25実施済み	
	15	南陽市西落合 南方十字路	"	交通量が多く横断が危険	17	(主)米沢南陽白鷹線	横断歩道の新設	南陽警察署	H24実施済み	
	16	南陽市郡山 まるきん商店前横断歩道	"	横断歩道が薄くて見えない	18	(一)赤湯停車場大橋線	横断歩道等の塗り直し	南陽警察署	H24実施済み	
	17	南陽市島貴 沖郷中学校グランド東方T字路	"	緩やかなカーブで見通しが悪く、通行車両の速度が速いため危険	19	市道蒲生田本線	路面標示	南陽市	H25実施済み	
	赤湯小	1	南陽市三間通	5月14日	吉野橋に歩道が無く狭い	1	(一)赤湯宮内線	(老朽橋梁のため架替検討中) ドットライン更新、路面標示、路肩のカラー化	山形県	H25実施済み
		2	南陽市柗塚	"	交通量が多く、歩道が狭いため危険	2	国道13号	歩道及び路肩拡幅(柗塚歩道整備事業)	国土交通省	H28年度済み
			南陽市柗塚 羽黒橋からネットヨタ前	"	交通量が多く、歩道が狭いため危険	3	国道13号	防護柵の設置	国土交通省	H24実施済み
		3	南陽市上野	"	カーブで見通しが悪く、歩道が無く車両とのすれ違う際、危険	4	市道三間通宮内駅線	路面標示	南陽市	H25実施済み
		4	南陽市柗塚	"	道路が狭く歩道と車道の区別無し	5	市道栄町柗塚線	路肩の拡幅	南陽市	H28年度済み
南陽市三間通 ヨークベニマル南陽店裏の道路			"	側溝に蓋が無くて危険	6	市道三間通1号線	路肩の拡幅	南陽市	H24実施済み	
6		南陽市三間通 長浜園前丁字路	"	丁字路に一時停止規制、交差点近くまで来て止まる	7	市道諏訪線	交通ルールの指導	南陽警察署	H24実施済み	
漆山小	18	南陽市漆山 高橋染物店前丁字路	5月16日	外側線が薄くなっている	20	(一)梨郷宮内線	路肩カラー化、ドットライン	山形県	H24実施済み	
	19	南陽市漆山	"	道路が狭く、さらに電柱がある箇所の道幅が極端に狭くなっており危険	21	(一)梨郷宮内線	路肩カラー化、ドットライン、路面標示	山形県	H25実施済み	
	20	南陽市漆山	"	外側線が薄くなっている	22	市道小川線	外側線の引き直し	南陽市	H24実施済み	
	21	南陽市漆山 主要地方道米沢南陽白鷹線と市道別所田中線の交差点	"	見通しが悪い交差点で横断が危険	23	(主)米沢南陽白鷹線	路面標示	南陽市	H26実施済み	
		南陽市漆山 主要地方道米沢南陽白鷹線と(一)梨郷宮内線の交差点	"	見通しが悪い交差点で横断が危険	24	(一)梨郷宮内線	路面標示	南陽市	H26実施済み	
	23	南陽市漆山 富士工業前十字路口	"	横断歩道が薄くなっている	25	市道漆山線	横断歩道等の塗り直し	南陽警察署	H24実施済み	
	24	南陽市漆山 高橋染物店前丁字路	"	横断歩道が薄くなっている	26	(一)梨郷宮内線	横断歩道等の塗り直し	南陽警察署	H24実施済み	
	25	南陽市池黒 嶋忠商事前信号交差点	"	横断歩道が薄くなっている	27	市道別所田中線	横断歩道等の塗り直し	南陽警察署	H24実施済み	
	26	南陽市池黒 菊地運輸前十字路口	"	横断歩道が薄くなっている	28	(主)米沢南陽白鷹線	横断歩道等の塗り直し	南陽警察署	H24実施済み	
	27	南陽市漆山 漆山小学校前口丁字路	"	横断歩道が薄くなっている	29	(一)梨郷宮内線	横断歩道等の塗り直し	南陽警察署	H24実施済み	
		南陽市漆山 漆山小学校前	"	通学時の横断が危険	30	(一)梨郷宮内線	交通ルール指導	南陽警察署	H24実施済み	
28	南陽市池黒 織機橋東側十字路口	"	横断歩道が薄くなっている	31	(主)米沢南陽白鷹線	横断歩道等の塗り直し	南陽警察署	H24実施済み		

平成24年度南陽市管内の通学路安全対策実施状況

学校名	No	危険箇所地名	点検月日	危険な状況	対策数	路線名	対策案	担当公所	対策実施状況
梨郷小	29	南陽市砂塚～竹原	5月16日	交通量が多く、歩道が片側しかなく危険	32	(一)梨郷赤湯停車場線	路肩カラー化、ドットライン、路面標示	山形県	H25実施済み
	30	南陽市竹原	"	道路が狭く、交通量が多く危険	33	(一)梨郷停車場線	歩道整備(梨郷道路関連、事業中)	山形県	H29年度以降(事業中)
	31	南陽市梨郷	"	道路が狭く、歩道も無く危険	34	(一)梨郷停車場線	路肩カラー化、ドットライン、路面標示	山形県	H25実施済み
	32	南陽市梨郷	"	交通量が多く、歩道が狭いため危険	35	国道113号	歩道及び路肩拡幅(梨郷歩道整備事業) 大型車交通の転換(梨郷道路事業)	国土交通省	H27年度済み
	33	南陽市竹原	"	国道沿いを通学しているが、冬期間除雪された雪が堆積し危険	36	国道113号	冬期間の除雪	国土交通省	H24実施済み
	34	南陽市梨郷	"	道路が狭く歩道と車道の区別が無く危険	37	市道中巻線	防護柵の設置	南陽市	H25実施済み
	35	南陽市梨郷	"	通行車両の速度が高く、交通量も多く、歩道が無く危険	38	市道竹原外沢線	路面標示	南陽市	H25実施済み
	36	南陽市梨郷 第4長井街道踏切付近	"	道路が狭く、踏切付近は特に危険	39	市道酒町線	外側線の設置	南陽市	H25実施済み
	37	南陽市竹原 ダイエー物流前の県道	"	交通量が多く、横断が危険	40	(一)梨郷赤湯停車場線	29に同じ	山形県	H24実施済み
	38	南陽市砂塚 辻柳十字路の横断歩道	"	カーブに横断歩道があり危険。横断歩道の移設要望あり。	41	(一)梨郷赤湯停車場線	協議の結果、利用者が多いため撤去せず残置	南陽警察署	H24実施済み
	39	南陽市和田 土平入口	"	交通量が多く、横断が危険。横断旗の設置要望あり。	42	市道総合公園線	安全旗の設置	南陽市市民課 (南陽市で計)	H25実施済み
	40	南陽市砂塚	"	交通量が多く、横断歩道が無く危険。横断歩道の新設要望あり。	43	(一)梨郷赤湯停車場線	横断歩道の新設	南陽警察署	H25実施済み
	41	南陽市梨郷 南陽除雪ステーション付近の踏切	"	遮断機がなく危険	44	市道梨郷砂塚線	路面標示	南陽市	H26実施済み
	宮内小	42	南陽市宮内	5月1日	交通量が多く、歩道が無いため危険。	45	市道旭町高梨線	歩道の設置(事業中)	南陽市
43		南陽市宮内	"	交通量が多く、歩道が無いため危険。	46	市道旭町高梨線	歩道の設置(事業中)	南陽市	H29年度実施済み
44		南陽市宮内	"	見通しが悪く、曲がるときに非常に危険。カーブミラーの設置要望あり。	47	市道湯街道2号線	ドットライン、路面標示	南陽市	H25実施済み
45		南陽市宮内 南陽変電所前の十字路	"	交通量が多く、横断が危険。押しボタン式信号機設置要望あり。	48	市道旭町高梨線	横断歩道等の塗り直し、ドットライン、路面標示	南陽警察署	H25実施済み
46		南陽市宮内 鳥居の場から元藤屋菓子店	"	道路が狭く大勢の児童が横断し、交通量も多く横断歩道等の安全対策要望あり。	49	市道宮内中学校池黒線	外側線の設置(済み)	南陽市	H24実施済み
		南陽市宮内 鳥居の場から元藤屋菓子店 南陽市宮内 渡忠商店前の丁字路	"	道路が狭く大勢の児童が横断し、交通量も多く横断歩道等の安全対策要望あり。	50	市道宮内中学校池黒線	ゾーン30の指定	南陽警察署	H25実施済み
中川小	47	南陽市川樋	5月8日	急カーブで見通しが悪く、冬期間の道幅確保要望あり。	52	市道北山線	除雪対策の強化	南陽市	H24実施済み
	48	南陽市川樋	"	側溝に蓋が無く危険	53	市道北山線	側溝の蓋掛け	南陽市	H25実施済み
	49	南陽市川樋	"	外側線が薄くなっている	54	市道北山線	外側線の引き直し(実施済み)	南陽市	H24実施済み
	50	南陽市川樋	"	道路が狭く、急カーブで見通しが悪く危険	55	市道川樋元中山線	路肩の拡幅(実施済み)	南陽市	H24実施済み
	51	南陽市川樋	"	横断補助線が薄くなっている	56	市道北山線	横断補助線の再表示	教育委員会	H25実施済み
	52	南陽市小岩沢	"	丁字路の見通しが悪く、歩道もなく危険	57	市道小岩沢川樋線	路面標示	南陽市	H25実施済み
荻小	53	南陽市荻	5月7日	カーブミラーが破損しており、見通しが悪く危険	58	市道荻中央線	道路反射鏡の補修(実施済み)	南陽市	H24実施済み
	54	南陽市小滝	5月7日	欄干の前後に転落防止柵が無く危険	59	市道小滝最上坂線欽楽橋	防護柵の設置	南陽市	H25実施済み
小滝小	55	南陽市小滝	"	緩やかなカーブで見通しが悪く、通行車両の速度が速いため危険	60	(主)山形南陽線	ドットライン、路面標示、車線のカラー化	山形県	H25実施済み
	合計	55							